

Oktober 2015



BRISTERNA UNDER ÅRET

- ✓Arbete på hög höjd utan skydd.
- ✓Schakt utan skydd.
- ✓Farliga stegar.
- ✓Skräpigt och stor oreda.
- ✓Trappor utan räcke.
- ✓Brist på skyddsutrustning.
- ✓Oskyddade el-ledningar.

En livsfarlig situation med en arbetare på taket utan skydd. Räcket skyddar inte om han ramlar.

Oktober 2015



Ställningen saknar räcken på viktiga delar, till exempel på sidorna.

Februari 2015



Byggnadsarbetaren på taket saknar fallskydd och ställningen har allvarliga brister.

Februari 2015



Det är skräpigt och det råder stor oreda när Byggnadsarbetaren besöker byggena av Glasberga sjöstad.